

# 設計図書等に対する質問への回答

建設部都市計画課

工事名 第13分団詰所改築工事

---

質問番号	1	図面番号	A-016	設計図書(頁)	14
質問	<p>屋根詳細図は、参考図となっておりますが、パーライトモルタルの上、下葺き材、流し棧 45×45@455 となって瓦棧 15×30 の上棧瓦と記載されています。しかしこの寸法では、流し棧のピッチが広く瓦棧が、折れてしまいます。また、広小舞、淀の納まりが分かりません。ご指示願います。</p>				
回答	<p>瓦棧については 15×30 以上と明記していますので、折れない寸法にて施工して下さい。広小舞、淀の納まりについては標準的な納まりとし、原設計を参考とした上で施工図を作成し監督員の承認を得て下さい。</p>				
質問番号	2	図面番号	A-014、A-015	設計図書(頁)	15
質問	<p>金属工事で軽量鉄骨間仕切り壁が、設計書 W=90 となっておりますが、原設計図は、W=100 です。どちらが正しいでしょうか。</p>				
回答	<p>設計書 (W=90) を正として下さい。</p>				

質問番号	3	図面番号	A-025、A-027	設計図書(頁)	42
質問	<p>ホースリフター詳細図の支柱鉄骨：H350×175×7×11 で、設計書は H400×200×8×13 となっています、どちらが正しいでしょうか。</p>				
回答	<p>詳細図 (H350×175×7×11) を正として下さい。</p>				
質問番号	4	図面番号	A-004	設計図書(頁)	20
質問	<p>特記仕様書 3 内装工事⑩せっこうボードその他のボード張りのところの普通合板(難燃処理)または、生地透明塗装塗り、不透明塗装塗り(意味不明)と記載されていますが、その仕様でしょうか。設計書、原設計に記載がありませんが、難燃仕様である場合金額が大きく違います。また、その他の仕上材等も難燃仕様でしょうか。詳しくご指示ください。</p>				
回答	<p>せっこうボードおよび普通合板、その他の仕上材等は難燃仕様ではありません。設計図書(頁)63 について別紙のとおり訂正します。</p>				
質問番号	5	図面番号	A-009	設計図書(頁)	22
質問	<p>仕上表の看板 ステンレスピット文字 箱文字カラーステンレス製 厚 1.5 13 文字 250 角 と記載されていますが、設計書と A-012 は、ステンレス文字 150 角 となっています。どちらが正しいでしょうか。</p>				
回答	<p>設計書と A-012 (150 角) を正として下さい。</p>				