

河川水質調査結果

水系	地点名	採水日	時刻	水温 ℃	pH	COND μs/cm	SS mg/L	DO mg/L	COD mg/L	BOD mg/L	Cl- mg/L	E-coli MPN/100ml	NH ₄ -N mg/L	NO ₂ -N mg/L	NO ₃ -N mg/L	PO ₄ -P mg/L	備考
加里屋川	城南橋	H30.5.17	11:25	22.8	7.7	140	10	9.9	3.1	0.7	12	1.1×10 ³	0.08	0.01	0.13	0.04	
		H30.9.13	10:59	23.0	7.5	120	6	9.8	2.4	0.9	9	1.7×10 ³	0.02	ND	0.59	0.04	
		H30.11.29	13:22	15.8	7.8	6,300	24	14	17	29	1,600	2.4×10 ⁴	84	0.37	1.4	0.05	橋梁改修工事の影響有り
		H31.3.18	11:28	12.0	7.8	2,500	16	12	3.4	6.6	630	2.4×10 ³	32	0.13	0.57	0.02	
定量限界				—	—	—	1	0.5	0.5	0.5	1	1.8×10 ⁰	0.01	0.01	0.01	0.01	