# 水　質　調　査　結　果

| 地点名 | 日時 | 水温<br>℃ | ｐＨ | ＢＯＤ<br>mg/L | ＣＯＤ<br>mg/L | ＳＳ<br>mg/L | 大腸菌数<br>CFU/100ml | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中ノ谷川 | R5.4.20　13:25 | 22.8 | 7.9 | 1.2 | 3.8 | 2.6 | 740 | |
| | R5.5.18　13:23 | 20.7 | 8.2 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 380 | |
| | R5.6.15　13:25 | 19.1 | 7.7 | <0.5 | 3.3 | 0.6 | 710 | 流水量が多かった。 |
| | R5.7.19　13:24 | 27.6 | 8.0 | 0.7 | 2.9 | 1.3 | 5,100 | |
| | R5.8.16　13:23 | 27.7 | 7.7 | <0.5 | 4.2 | 0.8 | 2,900 | 流水量が多かった。 |
| | R5.9　― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 渇水のため採水できなかった。 |
| | R5.10　― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 渇水のため採水できなかった。 |
| | R5.11　― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 渇水のため採水できなかった。 |
| | R5.12.21　13:35 | 8.2 | 8.1 | 3.2 | 4.8 | 1.3 | 380 | |
| | R6.1　― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 渇水のため採水できなかった。 |
| | R6.2.15　13:26 | 15.1 | 9.3 | 2.1 | 5.7 | 4.4 | 850 | 流水量が少なかった。 |
| | | | | | | | | |