

水 質 調 査 結 果

地点名	日時	水温 ℃	p H	B O D mg/L	C O D mg/L	S S mg/L	大腸菌数 CFU/100ml	備考
中ノ谷川	R6. 4. 16 13:25	24. 1	9. 4	1. 5	2. 6	<1	580	流水量が少なかった。
	R6. 5. 14 14:46	17. 3	7. 3	1. 2	3. 0	1	680	
	R6. 6. 18 13:21	18. 0	7. 2	31	9. 6	8	4, 000	流水量が多かった。
	R6. 7. 16 13:34	21. 0	7. 4	0. 7	2. 5	2	2, 500	
	R6. 8. 20 13:23	27. 5	7. 6	1. 4	6. 3	3	30, 000	流水量が多かった。
	R6. 9 —	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R6. 10 —	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R6. 11. 13 13:20	18. 9	8. 9	3. 9	4. 8	3	6, 500	流水量が少なかった。
	R6. 12 —	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 1 —	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 2 —	—	—	—	—	—	—	渇水のため採水できなかった。
	R7. 3. 12 13:25	12. 5	8. 7	2. 0	4. 1	<1	210	流水量が少なかった。